

○ごみ質検査を実施しました。

○ごみ質検査実施日

枚方市(10月2日)、寝屋川市(10月12日)、交野市(10月23日)、四條畷市(10月30日)

令和2年10月、ごみ質検査(PETボトル状況調査)を行ったところ、ふたやラベルが取りはずされていないペットボトルの割合が約70%あることが分かりました。

ペットボトルにふたやラベルがついたままでは、安定した処理が困難です。
ふた・ラベルをはずしてからリサイクルしていただきますようにご協力をお願いします。

	ふた× ラベル×	ふた○ ラベル×	ふた× ラベル○	ふた○ ラベル○		
本数	4,182 本	1,308 本	1,131 本	2,741 本	9,362	本
割合	44.67 %	13.97 %	12.08 %	29.28 %	100	%

約70%

1 計量 抜き打ちでパッカー収集車を抽出し、全体の重量を計測します。



2 搬入 調査場所に搬入物を下ろし、その後搬入物が無くなった状態で、もう一度軽量機で計測します。



3 調査は、ペットボトルの状況調査を行いました、プラスチック製容器包装やペットボトルと違う物も入っていました。



4 可燃ごみ(枚方市 一般ごみ) (寝屋川市 可燃ごみ) (四條畷市 可燃ごみ) (交野市 燃やすごみ)



5 不燃ごみ (枚方市 粗大ごみ) (寝屋川市 不燃ごみ) (四條畷市 不燃ごみ) (交野市 粗大ごみ)

